

УТВЕРЖДАЮ



Директор учреждения
(должность председателя
комиссии по антитеррористической безопасности)
Бахтина И.Н.

(подпись, Ф.И.О.)

« 08 » 20 21 года

АКТ ПРОВЕРКИ объекта (территории) бюджетного учреждения.

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кубинского района» (БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»)

(полное и сокращенное (в скобках) наименование организации)

Состав комиссии по антитеррористической безопасности по обследованию объекта (территории) организации:

Председатель комиссии: директор учреждения Бахтина Ирина Николаевна
(должность руководителя органа (организации)/уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

заместитель председателя комиссии, заместитель директора Зернова Анна Васильевна
(должность, Ф.И.О.)

секретарь комиссии, специалист по социальной работе, Семичева Елена Сергеевна
(должность, Ф.И.О.)

заведующий отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, Левина Анна Николаевна
(должность, Ф.И.О.)

заведующий хозяйством, Мосина Татьяна Леонидовна
(должность, Ф.И.О.)

специалист по социальной работе, Горшкова Марина Альбертовна
(должность, Ф.И.О.)

специалист по социальной работе, Щедрова Ирена Валериевна
(должность, Ф.И.О.)

Основание: В соответствии с пунктом 3 решения антитеррористической комиссии Вологодской области от 18 мая 2021 года.

Комиссия по антитеррористической безопасности в период с 12 августа 2021 года по 12 августа 2021 года провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес места расположения объекта: 161140 Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, д.11, 8(81753) 2-19-62, tc_r19@r19.gov35.ru

1.2. Краткая характеристика объекта: здание находится в близости от : администрации Усть-Кубинского муниципального района, трёхэтажное здание (Почта России, Ростелеком), и управления образования. Год постройки здания 1972 г. Здание оборудовано необходимыми инженерными сетями: водопроводом, канализацией, системой отопления, электрическими и телефонными сетями, доступом в Интернет Тип здания: каменное, этажность: двухэтажное здание, общая площадь здания - 869,2 кв. м., периметр – 103 м., имеются 3 функционирующих (входа/выхода), имеется стоянка для автотранспорта, гараж для автомашины.

(тип здания (каменное, деревянное), этажность, общая площадь здания, площадь занимаемой территории, количество функционирующих входов/выходов,

наличие на территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей или иных сооружений и т.д.)

1.3. Режим работы объекта : пятидневный режим, время работы: с 8 ч.30 мин. до 16 ч.45 мин. (с понедельника по четверг), с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин.(по пятницам), обед: с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.

(круглосуточный, пятидневный, время работы)

1.4. Максимальное количество одновременно пребывающих людей на объекте: в дневное время - 22 человека, в ночное время – 1 человек (сторож-вахтёр).

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

Приказ от 29.12.2018г. № 302 - од специалист по социальной работе Семичева Елена Сергеевна
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

Функциональные обязанности имеются, дата 29.12.2018г.

(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

2.1.3. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта
План мероприятий разработан 30.12.2020 г. период действия с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

(разработан (указать дату утверждения плана, период действия) /подлежит разработке, корректировке)

2.1.4. Распорядительный документ (с листами ознакомления) об утверждении положения об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов на объекте

Приказ от 30.03.2021г. № 65-од

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)

2.1.5. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): инструкции имеются.

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.2. Проведение учений (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся.

(проводятся/не проводятся)

2.2.1. Периодичность проведения учений (тренировок, занятий): 2 раза в год.

2.2.2. Последнее учение (тренировка, занятие) проведено: 13.04.2021г., тема учения: «Действия при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и совершённом теракте», инициатор: руководитель тренировки, специалист по социальной работе Семичева Елена Сергеевна.

(дата проведения, тема учения/тренировки, инициатор проведения мероприятия)

2.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено: ранее не проводилось

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

2.4. Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: информация отсутствует.

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана: осуществляется.

(осуществляется/не осуществляется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: сторожем- вахтёром.

(вневедомственной охраной, частной охраной, организацией (наименование частной охранной организации), иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: в вечернее и ночное время.

3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается в период работы оздоровительного лагеря «Радуга» с дневным пребыванием детей

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): один (на 1 этаже здания, холл перед центральным входом), в период работы оздоровительного лагеря «Радуга», фактически.

(по плану/фактическое)

3.1.5. Количество сотрудников охраны: ответственный за соблюдением пропускного режима, уборщик служебных помещений, приказ № 65-од, от 30.03.2021г., фактически 1 человек.

(по штату/фактическое)

3.1.6. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта: проводится, дата 27.05.2021г.

(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

3.1.7. Периодичность проведения инструктажей: плановые инструктажи 2 раза в год, внеплановые 1 раз в год.

3.2. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта:

3.2.1. Должностная инструкция охранника: имеется.

(имеется/отсутствует/подлежит переработке)

3.2.2. Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом: имеются.

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке, корректировке)

3.2.3. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб: имеется.

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

4.1. Система видеонаблюдения: имеется

(имеется/отсутствует)

4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района», директор учреждения тел. 8(8153) 2-19-62

(наименование организации, контактные телефоны)

4.1.2. Количество видеокамер: 6 штук, в том числе внешние- 4 камеры, внутренние- 2 камеры

4.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных нет, внутренних нет.

4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: в кабинет заместителя директора.

(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

4.1.5. Хранение видеоинформации: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

4.1.6. Срок хранения видеоинформации составляет 21 день

4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения: вход в здание и детская игровая площадка полностью, территория около здания частично, территория с торца здания, правые и левые ворота не охвачены видеонаблюдением

(вход (входы) в здание организации, территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

4.1.8. Дополнительная информация: иных систем нет

(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта, дополнительно указывается информация, предусмотренная пунктами 4.1.1. - 4.1.7., наличие охранного телевидения)

4.4. Тревожно-вызывная сигнализация (ТВС): имеется

(имеется/отсутствует)

4.4.1. Тревожно-вызывная сигнализация находится в исправном состоянии

(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: две кнопки.

4.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: ООО ОП «Бастион – 1», Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Профсоюзная, д.52, тел.: +7 817 532 11 75, +7 912 862 79 90

(наименование частной охранной организации, иное)

4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО ОП «Бастион – 1», дата 11.01.2021г., № 20 – ПЦН – ТО, срок действия до 31.01.2021г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации: 1 раз в квартал.

4.5 **Охранная сигнализация:** отсутствует

4.6. **Пожарная сигнализация:** находится в исправном состоянии

(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.6.1. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет: ООО ОП «Бастион – 1», дата 11.01.2021г., № 20/2/ВПС/ТО, срок действия до 31.01.2021г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.6.2. Периодичность проверок исправности сигнализации: 1 раз в квартал.

4.7. **Средства телефонной/сотовой связи:** имеются

(имеются/отсутствуют)

4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: нет

4.8. **Средства радиосвязи:** отсутствуют

(имеются/отсутствуют/не требуются)

4.9. **Ограждение объекта:** имеется

(имеется/отсутствует)

4.9.1. Краткая характеристика и состояние ограждения: ограждение металлическое по периметру занимаемой территории.

(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

4.10. **Система оповещения:** имеется

(имеется/отсутствует)

4.10.1. Количество оповещателей: оповещатель звуковой-световой 8 штук, извещатель пожарный-дымовой 91 штука, извещатель пожарный-ручной 8 штук

4.10.2. Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте: обеспечивает

4.11. **Освещение территории объекта:** достаточное

(достаточное/недостаточное)

4.11.1. Количество светильников 5 штук, из них находится в исправном состоянии 5 штук.

4.12. **Наличие иных инженерно-технических средств охраны:** отсутствуют

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

5.1. Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов в течение последних 12 месяцев: количество не зафиксировано.

(количество)

5.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте: до 50 человек.

(количество человек)

5.3. Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причиненный в результате совершения террористического акта: до 5,0 млн. рублей.

(млн. рублей)

5.4. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем : приём посетителей осуществляется через центральный вход в здание без пропускного режима, посещение граждан в рабочее время свободно, контроль за посетителями осуществляется только специалистами учреждения.

Вывод: отсутствие пропускного режима.

Раздел 6. Выводы и предложения комиссии по антитеррористической безопасности.

6.1. По результатам обследования бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области « Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кубинского района», в целом объект оснащён необходимыми средствами защиты: системами охранной, пожарной сигнализации.

Вывод: в целях дополнительных мер безопасности необходимо регулярное обследование объектов здания, проведение инструктажей с работниками учреждения по действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрозы террористического акта.

объекту присвоена: **ВТОРАЯ** категория опасности.

(первая, вторая, третья или четвертая прописью)

6.2. Комиссия по антитеррористической безопасности полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: контролировать проведение плановых и внеплановых инструктажей с работниками учреждения (1 раз в полугодие)

Председатель комиссии:

Директор БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района»

И.Н. Бахтина

Члены комиссии:

Заместитель председателя комиссии, заместитель директора

А.В. Зернова

Секретарь комиссии, специалист по социальной работе

Е.С. Семичева

Заведующий отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

А.Н. Левина

Заведующий хозяйством

Т.Л. Мосина

Специалист по социальной работе

М.А. Горшкова

Специалист по социальной работе

И.В. Щедрова

Примечание: Акт проверки объекта (территории) организации оформляется в двух экземплярах и является основанием для разработки, а также неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории).